

Accueil > S'informer > Informations de... > Minirin Spray 10 microgrammes par dose, solution endonasale en flacon pulvérisateur - Laboratoire Ferring - Rappel de lots

Minirin Spray 10 microgrammes par dose, solution endonasale en flacon pulvérisateur - Laboratoire Ferring - Rappel de lots

27/07/2020

MED 20/A016/B008



Le Laboratoire Ferring SAS procède, en accord avec l'ANSM, au rappel de tous les lots de la spécialité

MINIRIN SPRAY 10 microgrammes par dose, solution endonasale en flacon pulvérisateur (Code CIP 34009 330 550 4 2) :

Lots concernés		
<ul style="list-style-type: none">• P10428C EXP.02/2021• P10428E EXP.02/2021• P11318A EXP.01/2021• P11328U EXP.02/2021• P12148E EXP.04/2021• P12148L EXP.04/2021• P13210C EXP.05/2021• P16565A EXP.09/2021• P16790C EXP.11/2021• P16790K EXP.11/2021• P16790L EXP.11/2021	<ul style="list-style-type: none">• R11524A EXP.03/2022• R12631F EXP.05/2022• R13638C EXP.06/2022• R14358A EXP.08/2022• R14670F EXP.09/2022	<ul style="list-style-type: none">• S10152C EXP.12/2022• S10152M EXP.12/2022• S10642A EXP.01/2023• S10687C EXP.02/2023

Ce rappel fait suite à la détection de certains flacons contenant un volume de produit inférieur aux spécifications, entraînant une teneur en desmopressine par pulvérisation supérieure aux spécifications.

Le laboratoire précise qu'aucune réclamation ni aucun cas de pharmacovigilance, en relation avec ce défaut, n'ont été signalés à ce jour

Niveau de rappel : Officines, Circuit de distribution pharmaceutique, Etablissements de santé

Pour toute information médicale, vous pouvez contacter le Laboratoire Ferring France au 01.49.08.67.60 ou par mail information.medical@ferring.com

Lire aussi

- Rappel de tous les lots de Minirin Spray 10 µg (desmopressine) et risque de surdosage : conduite à tenir par les patients et les professionnels de santé - Point d'information (27/07/2020)